

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA UBS DO BAIRRO SAPÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS DO BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Fachada da UBS, Obs.: Necessita de uma nova pintura.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREAMG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Teto da UBS. Obs.: O teto está com infiltração.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Porta da UBS com patologias.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Banheiro da UBS. Obs.: Chuveiro com defeito, pintura pra janela e casa de marimbondo.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS DO BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Tomadas com defeito.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS BAIRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Janelas da UBS. Obs.: Necessita de pintura.

15

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

Avenida Alencastro Guimarães, 406—Centro CEP: 39.472-000

CNPJ: 18.017.426/0001 –13 / Fone(38)3235-1001

prefeituracapitaoeneas@yahoo.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto

UBS BAIRRO SAPÉ



INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADA:

Observações/Descrição:

Data da fotografia:

28/04/2022

Área externa. Obs.: Necessita de uma nova pintura e reparo na tela soldada.

Local

Capitão Enéas/MG

Data

28/04/2022

Responsável Técnico:

Nome

LUIZ GUSTAVO CARDOSO RUAS

Função

Engenheiro civil

CREA

CREA MG 160.133/D